Ficha de parcela

5600201UF1359N · Benahavís

Pendiente de validación en campo: Pendiente de validación en campo. La muestra de campo aún no está cerrada.

Banda Baja · prioridad baja, 0–39 · confianza del dato media · en franja 500–2.000 m²

Dentro de la franja no declara, por sí solo, el estado del deber. El NDVI es un indicador de cambio de vegetación, no la carga de combustible.

Norma AN-FAJA-SEGURIDAD-15 Decreto 247/2001, Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (BOJA 144, 15/12/2001) · art. 24.1 · vigiterra-cribado-2026.11 · 2026-11-10g · ab20fff31c29e749

Cribado orientativo con datos abiertos. No es un certificado ni una prueba. Requiere verificación en campo y firma de un técnico competente.

Cribado de prioridad. No es un certificado ni una prueba.

Antigüedad de la imagen: 5 días · Sentinel-2 L2A · 2026-11-06 · 10 m. Confianza del cribado: media (0,63).

• 8% della fascia con vegetazione > 1 m / 8% de la franja con vegetación > 1 m

• NDVI 0,363 (scena 2026-11-06)

• Altezza p90 0,0 m / altura p90 0,0 m